

## Renovering av porten Heleneborgsgatan 14, våren 2016

Snickare: Lars Jonzon, Långholmen

**Såg här såg dörren ut innan renovering**

Bilder från september 2015 tagna av Erik Kamsten.



## Utbytesdörr under tiden porten var på renovering



**3 feb. 2016**

Några av alla diverse skruvar som har hållit ihop ett dörrblad [🔗](#)



**3 feb. 2016**

Så här såg porten ut när allt ruttet var borta.



**4 Feb. 2016**

Här var det ruttet, men på med ny fin ek. Då håller det med underhåll i "300 år".



**4 Feb. 2016**

Plattorna mitt på speglarna utvändigt är mycket slitna.  
Vi kommer överens om att Lars gör nya.



**5 feb. 2016**

Det går sakta framåt och porten återfår sin glans igen.



**5 feb. 2016**

Idag har jag lyckats att hitta rätt kantregel till porten.



**9 feb. 2016**

De gamla koppar-sparkplåtarna är fina / färdigpatinerade.  
Vi kan behålla dem.



**4 mar 2016**

Nu väntar vi bara på nytt glas.



Å, vi väntar...

**7 april 2016**

Den helrenoverade porten är på plats igen!

Som ny!

